

BUSINESS CASE

EROSIÓN POR HILO MOTORES ELÉCTRICOS



Máquina


FANUC

Aplicación

Motores Eléctricos (Material no se debe imantar)

Sector

Energía renovables



Proceso de fabricación

- **INICIO:** Pieza no se puede imantar. Arranque de viruta genera una carga en el material.
- **SITUACIÓN:**
 - 1) Materia prima. Partir tocho. **Corte por agua** (para evitar carga).
 - 2) Material aportado por IAM y no por cliente.
 - 3) Mecanizado mediante erosión.

Solución / Ventaja

- Evitar carga de material.

Pieza

Juego pinza. **Garras.**
2 unidades. Un juego.

Material

INOX